

R08長寿命化診断対象施設・対象棟（その2）

太字：主たる建築物

	施設名称	建物 名称	所在 市町村	建築面積 ㎡	延床面積 (借受面積) ㎡	新築 年	構造	地 上 階	地 下 階	塔 屋 階	備考
教 育 庁	北海道札幌手稲高等学校	校舎棟A	札幌市	1,850.22	7,329.42	1976	RC	4		1	材料劣化状況等調査・保全実地調査対象・機能性向上等調査
	北海道札幌手稲高等学校	校舎棟B	札幌市	698.40	2,095.20	1976	RC	3			材料劣化状況等調査・保全実地調査対象・機能性向上等調査
	北海道札幌手稲高等学校	廊下棟A	札幌市	28.87	73.87	1976	RC	3			対象外
	北海道札幌手稲高等学校	廊下棟B	札幌市	133.19	133.19	1976	W	1			対象外
	北海道札幌手稲高等学校	体育館	札幌市	891.73	988.35	1976	S	2	1		対象外
	北海道札幌手稲高等学校	浄化槽上屋	札幌市	116.34	116.34	1976	RC	1			対象外
	北海道札幌手稲高等学校	物置B	札幌市	27.20	27.20	1976	RC	1			対象外
	北海道札幌手稲高等学校	物置	札幌市	100.00	100.00	1977	W	1			対象外
	北海道札幌手稲高等学校	柔剣道場	札幌市	310.10	310.10	1978	S	1			対象外
	北海道札幌手稲高等学校	廊下棟C	札幌市	29.46	29.46	1978	W	1			対象外
	北海道札幌手稲高等学校	水泳プール管理棟	札幌市	63.00	63.00	1985	B	1			対象外
	北海道札幌手稲高等学校	校舎棟C	札幌市	119.88	206.28	1989	RC	2			対象外
	北海道札幌手稲高等学校	廊下棟D	札幌市	8.68	17.36	1989	RC	2			対象外
	北海道札幌手稲高等学校	第2体育館	札幌市	1,350.45	1,350.45	1989	S	1			対象外
	北海道札幌手稲高等学校	廊下棟E	札幌市	18.00	18.00	1989	S	1			対象外
	北海道札幌手稲高等学校	トイレ・シャワー棟	札幌市	69.68	69.68	1996	RC	1			保全実地調査対象
	北海道札幌手稲高等学校	受水槽室	札幌市	46.40	46.40	1997	RC	1			対象外
	小樽水産高等学校古平栽培漁業実習場	実習棟A	古平町	371.52	371.52	1972	RC	1			材料劣化状況等調査・保全実地調査対象・機能性向上等調査
	小樽水産高等学校古平栽培漁業実習場	実習棟B	古平町	577.60	649.52	1972	RC	2			材料劣化状況等調査・保全実地調査対象・機能性向上等調査
	小樽水産高等学校古平栽培漁業実習場	実習棟C	古平町	174.00	174.00	1972	W	1			対象外
	小樽水産高等学校古平栽培漁業実習場	車庫	古平町	82.07	82.07	1972	S	1			対象外
	小樽水産高等学校古平栽培漁業実習場	艇庫	古平町	83.88	83.88	1972	RC	1			対象外
	北海道苫小牧工業高等学校	管理棟	苫小牧市	1,965.76	7,006.97	1983	RC	4		2	材料劣化状況等調査・保全実地調査対象・機能性向上等調査
	北海道苫小牧工業高等学校	実習棟A	苫小牧市	456.50	1,369.50	1983	RC	3			材料劣化状況等調査・保全実地調査対象・機能性向上等調査
	北海道苫小牧工業高等学校	実習棟B	苫小牧市	2,745.27	7,019.16	1982	RC	3		1	材料劣化状況等調査・保全実地調査対象・機能性向上等調査
	北海道苫小牧工業高等学校	実習棟C	苫小牧市	1,857.40	4,042.13	1983	RC	3			材料劣化状況等調査・保全実地調査対象・機能性向上等調査
	北海道苫小牧工業高等学校	渡り廊下A	苫小牧市	75.60	75.60	1983	S	1			対象外
	北海道苫小牧工業高等学校	渡り廊下B	苫小牧市	23.62	23.62	1983	S	1			対象外
	北海道苫小牧工業高等学校	体育館	苫小牧市	1,350.00	1,350.00	1983	S	1			対象外
	北海道苫小牧工業高等学校	物置	苫小牧市	100.00	100.00	1983	W	1			対象外
	北海道苫小牧工業高等学校	プロパン庫	苫小牧市	10.40	10.40	1983	CB	1			対象外
	北海道苫小牧工業高等学校	柔剣道場	苫小牧市	310.10	310.10	1983	S	1			対象外
	北海道苫小牧工業高等学校	苫工記念館	苫小牧市	166.00	338.53	1983	S	2			対象外

R08長寿命化診断対象施設・対象棟（その2）

太字：主たる建築物

	施設名称	建物 名称	所在 市町村	建築面積 ㎡	延床面積 (借受面積) ㎡	新築 年	構造	地 上 階	地 下 階	塔 屋 階	備考
	北海道苫小牧工業高等学校	部室B	苫小牧市	72.51	72.51	1983	CB	1			対象外
	北海道苫小牧工業高等学校	部室A	苫小牧市	72.51	72.51	1983	CB	1			対象外
	北海道苫小牧工業高等学校	室内練習場	苫小牧市	576.00	676.80	1992	S	2			対象外
	北海道苫小牧工業高等学校	家庭科施設棟	苫小牧市	250.60	488.20	1994	RC	2			対象外
	北海道苫小牧工業高等学校	トイレシャワー棟	苫小牧市	74.70	74.70	1997	RC	1			保全実地調査対象
	北海道苫小牧工業高等学校	受水槽上屋	苫小牧市	88.00	88.00	1982	RC	1			対象外
	北海道帯広三条高等学校	校舎棟A	帯広市	1,424.82	5,494.92	1976	RC	4		1	材料劣化状況等調査・保全実地調査対象・機能性向上等調査
	北海道帯広三条高等学校	校舎棟B	帯広市	932.61	2,809.05	1976	RC	3			材料劣化状況等調査・保全実地調査対象・機能性向上等調査
	北海道帯広三条高等学校	屋内体育館	帯広市	892.03	966.78	1976	S	2			対象外
	北海道帯広三条高等学校	渡り廊下	帯広市	67.00	67.00	1976	W	1			対象外
	北海道帯広三条高等学校	プロバン庫	帯広市	8.10	8.10	1976	B	1			対象外
	北海道帯広三条高等学校	物置A	帯広市	100.35	100.35	1976	RC	1			対象外
	北海道帯広三条高等学校	柔剣道場	帯広市	310.10	310.10	1978	S	1			対象外
	北海道帯広三条高等学校	物置	帯広市	66.15	66.15	1985	W	1			対象外
	北海道帯広三条高等学校	第2屋内体育館	帯広市	1,350.45	1,350.45	1993	S	1			対象外
	北海道帯広三条高等学校	渡り廊下A	帯広市	83.47	83.47	1993	S	1			対象外
	北海道帯広三条高等学校	トイレ・シャワー室	帯広市	66.86	69.72	1996	RC	1			保全実地調査対象
	北海道帯広三条高等学校	水槽室	帯広市	58.96	58.96	1997	RC	1			対象外
	北海道帯広三条高等学校	ゴミ保管庫	帯広市	9.36	9.36	1998	S	1			対象外
	北海道七飯養護学校おしま学園分校	校舎棟	北斗市	2,877.43	3,527.87	1984	RC	2			材料劣化状況等調査・保全実地調査対象・機能性向上等調査
	北海道七飯養護学校おしま学園分校	屋内体育館	北斗市	553.69	583.33	1984	S	2			対象外
	北海道七飯養護学校おしま学園分校	物置	北斗市	66.15	66.15	1984	W	1			対象外
	北海道七飯養護学校おしま学園分校	温室	北斗市	9.02	9.02	1984	軽合金造	1			対象外
	北海道七飯養護学校おしま学園分校	受水槽上屋	北斗市	72.00	72.00	2005	RC	1			対象外
	道立三岸好太郎美術館	道立三岸好太郎美術館	札幌市	622.93	1,247.50	1983	RC	2	1	0	材料劣化状況等調査・保全実地調査対象・機能性向上等調査
知事部直	檜山合同庁舎	庁舎	江差町	2,134.34	7,103.66	1965	RC	4	1	1	材料劣化状況等調査

※ 経過年数は2026年を基準としています。

※ 備考欄にて「対象外」となっている施設について、対象施設と一体的な設備等がある場合は、その部分については対象としてください。