

R08長寿命化診断対象施設・対象棟（その1）

太字：主たる建築物

	施設名称	建物 名称	所在 市町村	建築面積 ㎡	延床面積 (借受面積) ㎡	新築 年	構造	地 上 階	地 下 階	塔 屋 階	備考
知 事 部 局	札幌建設管理部	庁舎	札幌市	663.78	2,011.88	1981	RC	3	0	1	材料劣化状況等調査・保全実地調査対象・機能的向上等調査
	札幌建設管理部	倉庫	札幌市	105.99	211.98	1979	W	2	0	0	対象外
	札幌建設管理部	物品倉庫	札幌市	96.65	193.30	1953	W	2	0	0	対象外
	札幌建設管理部	車庫	札幌市	153.36	153.36	1981	RC	1	0	0	対象外
	札幌建設管理部	詰所	札幌市	59.62	59.62	1957	W	1	0	0	対象外
	北海道難病センター	北海道難病センター	札幌市	568.20	1,475.74	1982	RC	3	1	1	材料劣化状況等調査・保全実地調査対象・機能的向上等調査
	北海道難病センター	受水槽室	札幌市	23.40	23.40	2003	RC	1	0	0	保全実地調査対象
	空知保健環境部深川地域保健室	庁舎	深川市	395.38	803.48	1983	RC	2	0	1	材料劣化状況等調査・保全実地調査対象・機能的向上等調査
	空知保健環境部深川地域保健室	車庫及び物置	深川市	99.00	99.00	1983	S	1	0	0	対象外
	空知保健環境部深川地域保健室	捕獲犬抑留所	深川市	15.00	15.00	1983	CB	1	0	0	対象外
	札幌建設管理部深川出張所	庁舎	深川市	565.34	724.10	1980	RC	2	0	0	材料劣化状況等調査・保全実地調査対象・機能的向上等調査
	札幌建設管理部深川出張所	車庫	深川市	499.01	499.01	1980	S	1	0	0	対象外
	札幌建設管理部深川出張所	詰所	深川市	89.10	174.91	1980	W	2	0	0	対象外
	札幌建設管理部深川出張所	車庫	深川市	170.10	170.10	1980	S	1	0	0	対象外
	札幌建設管理部深川出張所	詰所兼倉庫	深川市	78.12	156.24	1980	W	2	0	0	対象外
	札幌建設管理部深川出張所	倉庫	深川市	39.66	59.49	1992	W	1	0	0	対象外
	札幌建設管理部深川出張所	倉庫 1	深川市	40.50	40.50	1983	S	1	0	0	対象外
	札幌建設管理部深川出張所	物置①	深川市	14.58	14.58	1981	S	1	0	0	対象外
	札幌建設管理部深川出張所	物置②	深川市	8.64	8.64	1995	S	1	0	0	対象外
	札幌建設管理部深川出張所	物置③	深川市	3.24	3.24	1980	W	1	0	0	対象外
	小樽建設管理部	庁舎	小樽市	454.00	1,527.89	1983	RC	3	0	2	材料劣化状況等調査・保全実地調査対象・機能的向上等調査
	小樽建設管理部	車庫	小樽市	189.45	189.45	1983	RC	1	0	0	対象外
	小樽建設管理部	運転技術員詰所	小樽市	92.74	185.48	1984	W	2	0	0	対象外
	函館建設管理部今金出張所	庁舎	今金町	416.88	586.14	1981	RC	2	0	0	材料劣化状況等調査・保全実地調査対象・機能的向上等調査
	函館建設管理部今金出張所	車庫	今金町	498.40	498.40	1996	S	1	0	0	対象外
	函館建設管理部今金出張所	詰所	今金町	123.93	123.93	1985	W	1	0	0	対象外
	函館建設管理部今金出張所	車庫①	今金町	88.99	88.99	1980	S	1	0	0	対象外
	函館建設管理部今金出張所	車庫②	今金町	68.00	68.00	1981	S	1	0	0	対象外
	函館建設管理部今金出張所	車庫③	今金町	60.37	60.37	1965	S	1	0	0	対象外
	函館建設管理部今金出張所	車庫④	今金町	52.50	52.50	1994	S	1	0	0	対象外
	函館建設管理部今金出張所	物品庫	今金町	39.74	39.74	1981	B	1	0	0	対象外
	宗谷農業改良普及センター北部支所	庁舎	豊富町	238.00	238.00	1990	CB	1	0	0	材料劣化状況等調査・保全実地調査対象・機能的向上等調査
	宗谷農業改良普及センター北部支所	車庫	豊富町	75.00	75.00	1990	S	1	0	0	対象外
	宗谷農業改良普及センター北部支所	物置	豊富町	33.00	33.00	1990	W	1	0	0	対象外
	鷺泊合同庁舎	庁舎	利尻富士町	277.71	277.71	1986	CB	1	0	0	材料劣化状況等調査・保全実地調査対象・機能的向上等調査
	オホーツク合同庁舎	総合庁舎	網走市	2,900.22	10,919.29	1979	RC	4	0	2	材料劣化状況等調査・保全実地調査対象・機能的向上等調査
	オホーツク合同庁舎	第 3 車庫	網走市	336.00	408.00	1979	B	2	0	0	対象外
	オホーツク合同庁舎	第 2 車庫	網走市	350.89	350.89	1977	CB	1	0	0	対象外
	オホーツク合同庁舎	第 1 車庫	網走市	300.00	300.00	1970	CB	1	0	0	対象外
	オホーツク合同庁舎	受水槽上屋	網走市	11.47	11.47	1979	RC	1	0	0	対象外
	北海道立北見体育センター	本館棟	北見市	3,354.98	4,503.58	1982	RC	2	0	0	材料劣化状況等調査・保全実地調査対象・機能的向上等調査
	北海道立北見体育センター	受水槽上屋	北見市	48.27	48.27	1982	CB	1	0	0	対象外
	釧路合同庁舎	庁舎	釧路市	1,216.94	4,376.50	1965	RC	3	1	1	材料劣化状況等調査
	根室合同庁舎	庁舎	根室市	1,210.67	3,655.38	1961	RC	3	0	1	材料劣化状況等調査
道 警 本 部	門別警察署	庁舎	日高町	592.12	1,214.41	1981	R C	2	0	1	材料劣化状況等調査・保全実地調査対象・機能的向上等調査
	門別警察署	受水槽上屋	日高町	19.53	19.53	1981	W	1			対象外
	苫小牧警察署	庁舎	苫小牧市	1,393.30	2,773.47	1981	R C	3	0	1	材料劣化等調査・保全実施調査対象
	苫小牧警察署	倉庫	苫小牧市	66.24	66.24	1964	木寄 モルタル	1			対象外
	苫小牧警察署	車庫・演武場	苫小牧市	181.69	395.30	1964	R C	2			対象外
	苫小牧警察署	車庫	苫小牧市	65.41	65.41	1962	木寄 モルタル	1			対象外
	苫小牧警察署	死体安置所	苫小牧市	23.79	23.79	1974	C B	1			対象外
	苫小牧警察署	第二車庫	苫小牧市	146.20	146.20	1970	S	1			対象外

※ 経過年数は2026年を基準としています。

※ 備考欄にて「対象外」となっている施設について、対象施設と一体的な設備等がある場合は、その部分については対象としてください。